

IFL-technische Mitteilung **Nr. 06/2010 vom 08.04.2010**

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Stoßfänger Ford Focus – fehlende Passgenauigkeit

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: Focus

Wie der IFL aus Praxismeldungen bekannt wurde, kam es in den letzten Tagen/Wochen zu Problemen bezüglich der Passgenauigkeit von Stoßfängern des Fahrzeugmodells Ford Focus. Es wurde mitgeteilt, dass es bei einigen gelieferten Stoßfängern die seitlichen Profile „zu kurz“ sind.



Die Anfrage beim Automobilhersteller Ford führte zu folgender Antwort:

„Bezüglich der Stoßfänger-Passform hatten wir kurzfristig für 3 Teilenummern (Ford Focus) Abweichungen zu den bis dahin gelieferten Chargen (aufgrund einer Produktionsumstellung seitens des Lieferanten). Dies konnte jedoch schnell behoben werden. Seit Anfang letzter Woche werden von Ford wieder ausschließlich exakt passende Teile ausgeliefert. Soweit noch unpassende Teile vorhanden sind, sollten diese über den liefernden Teilehändler zurückgegeben werden. Wir bitten, die zwischenzeitlich aufgekommenen Schwierigkeiten zu entschuldigen.“

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2010
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.