

IFL-technische Mitteilung Nr. 01/2012 vom 27.01.2012

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

VW Eos Seitenwand / Schweller

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: Eos
Typ: 1F
Baujahr: ab 5/2006

Audatex Code: 6 69 ...
DAT Code: 01 905 037 ...

Aus dem Kreis der Werkstätten wurde uns bezüglich des o. g. Modells gemeldet, dass derzeit bei Erneuerung der hinteren Seitenwände in Verbindung mit dem Schweller die Ersatzteile nicht im Originalzustand ausgeliefert werden. Im Original bestehen die hinteren Seitenwände und der Schweller **aus einem Bauteil**.

Im Ersatzteilprozess werden die hinteren Seitenwände **ohne** den Schweller geliefert, der Schweller muss bei Bedarf ggf. zusätzlich bestellt werden.

Die IFL hat sich diesbezüglich mit dem Hersteller Volkswagen in Verbindung gesetzt und folgende Information erhalten:

Die Situation bezüglich der Seitenwände / Schweller war bereits bekannt, es werden ab sofort auch „Komplette Seitenwände“ d. h. Seitenwand mit Schweller über den Teilehandel angeboten.

Ersatzteilnummern:

Komplette Seitenwand links:

L 1Q0 809 605 B

Komplette Seitenwand rechts:

R 1Q0 809 606 B

Hinweis:

Die IFL hat die Datenlieferanten DAT und Audatex informiert. Die Änderungen werden demnächst in die Systeme eingepflegt.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2012
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.