

## **IFL-technische Mitteilung** **Ergänzung zur Nr. 01/2012 vom 27.01.2012**

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen  
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

### **VW Eos Seitenwand / Schweller**

### **ACHTUNG: WICHTIGER HINWEIS**

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: Eos  
Typ: 1F  
Baujahr: ab 5/2006

Audatex Code: 6 69 ...  
DAT Code: 01 905 037 ...

Mit der o. g. IFL-technischen Mitteilung wurde über das erweiterte Ersatzteilprogramm bzgl. der hinteren Seitenwände und Schweller informiert.

Volkswagen hat die IFL um folgende Ergänzung gebeten:

Die in der technischen Mitteilung Nr. 01/2012 aufgeführten „kompletten Seitenwände“ sollen nur bei sogenannten „**Grenzfällen**“, also bei Beschädigungen die genau im Übergangsbereich/Verbindungsbereich von Schweller und Seitenwand liegen, bzw. bei einer Beschädigung beider Teile, verwendet werden.

**Bei allen anderen Reparaturen sollen weiter die beiden einzelnen Bauteile verwendet werden, d. h. Seitenwand und Schweller werden jeweils als separates Ersatzteil bestellt und geliefert.**

Ihr  
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2012  
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.