

## IFL-technische Mitteilung

Nr. 18/2015 vom 22.07.2015

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen  
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

### VW Golf V –Neuteil Seitenwand / Regenrinne-Rückleuchtaufnahme (System Audatex und DAT)

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: Golf V  
Typ: 1K1  
Bauzeit: ab 10.2003

Audatex-Code: 06 57 ...  
DAT-Code: 01 905 075 ...

Für alle Karosserievarianten des VW Golf V sind vom Hersteller die Seitenwand-Neuteile in unterschiedlichen Konstellationen lieferbar, mit oder ohne Regenrinne bzw. mit oder ohne Rückleuchtaufnahme.

In der Regel sind die Regenrinne und die Rückleuchtaufnahme hier nicht am Neuteil verschweißt. Soll die Regenrinne oder die Rückleuchtaufnahme unfallbedingt mit erneuert werden, müssen diese Teile gesondert ausgewählt, kalkuliert und bestellt werden.

Im Originalreparaturleitfaden von Volkswagen findet sich **kein eindeutiger Hinweis auf zwingende Notwendigkeit** einer Erneuerung der Regenrinne oder Rückleuchtaufnahme bei Erneuerung einer Seitenwand.

Die IFL hat die beiden Schadenskalkulationsanbieter Audatex und DAT auf das Problem hingewiesen.

#### **Info Audatex:**

Laut Rücksprache mit dem Hersteller gibt es keine Vorgabe für die zwingende Erneuerung der Regenrinne oder Rückleuchtaufnahme bei Erneuerung einer hinteren Seitenwand.

Deshalb wird es im Kalkulationssystem Audatex keine zwangsweise Auslösung der Regenrinne oder Rückleuchtaufnahme bei Erneuerung einer Seitenwand geben (Verbundarbeit).

Beispiel.: Die Regenrinne muss bei Bedarf manuell ausgewählt werden. Hierfür ist ein Wert von 9 AW hinterlegt, der **zusätzlich** kalkuliert wird.

#### **Info DAT:**

DAT hat bei Erneuerung der Seitenwand die Verbundpositionen „Regenrinne“ und „Rückleuchtaufnahme“ mit den entsprechenden Zusatzzeiten seinem System hinzu gefügt. Diese Änderungen wurden den Anwendern bereits mit dem letzten Update zur Verfügung gestellt.

Bis zur Umsetzung der Änderungen in den Kalkulationssystemen beachten Sie diese Informationen und/oder fügen diese IFL- Meldung der Rechnung bei.

Ihr  
IFL-Team

Grüner Weg 12  
61169 Friedberg  
Telefon: 06031-79479-0  
Telefax: 06031-79479-10  
E-Mail: info@ifl-ev.de  
Internet: www.ifl-ev.de

© IFL e.V. Friedberg, 2015  
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.

Vorstand:  
Peter Börner, Wilhelm Hülsdonk

Vereinsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main VR 13620

Grüner Weg 12  
61169 Friedberg  
Telefon: 06031-79479-0  
Telefax: 06031-79479-10  
E-Mail: [info@ifl-ev.de](mailto:info@ifl-ev.de)  
Internet: [www.ifl-ev.de](http://www.ifl-ev.de)

**Vorstand:**  
Peter Börner, Wilhelm Hülsdonk

**Vereinsregister:** Amtsgericht Frankfurt am Main VR 13620