

IFL-technische Mitteilung **Nr. 19/2015 vom 22.07.2015**

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

VW Cross Touran **Schwellerverkleidung verklebt**

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: 1T

Audatex-Code: 6 55 26

Typ: Cross

Zu dem oben genannten Fahrzeugmodell wurde der IFL mitgeteilt, dass die Schwellerverkleidungen nach der Demontage nicht nochmals verwendet werden können. Hintergrund hierfür ist, dass die Schwellerverkleidungen zusätzlich mit doppelseitigem Klebeband am Fahrzeugschweller verklebt sind.

Im Schadenkalkulationssystem Audatex ist jedoch die N-Position (der „Aus-“ und „Einbau“ bzw. die Wiederverwendung) vorgegeben.

Die IFL hat sich hierzu mit Audatex in Verbindung gesetzt und auf das Problem hingewiesen.



Rückmeldung haben wir von Audatex erhalten:

Die Reparaturart „N“ wird an den Schwellerverkleidungen entfernt.

Bis zur Umsetzung im Kalkulationssystem Audatex beachten Sie diese Technische Mitteilung und/oder fügen diese der Rechnung bei.

Ihr IFL-Team

© IFL e.V. Friedberg, 2015

Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.