

Aktuelle technische Mitteilung 02/2007

vom 15.02.2007

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Hersteller Volkswagen

Aktuelle Problemstellung bei folgenden Modellbaureihen:

<u>Modell:</u>	<u>Code:</u>	<u>Typ:</u>
VW Golf V	1K	6 57 ...

Im Rahmen der Überprüfung der Reparaturleitfäden wurde festgestellt, dass bei den ersten Modellen der betroffenen Modellreihe eine bauartbedingte Änderung vorliegt.

Bei der ersten Modellreihe wurde auf dem Schweller im Einstiegsbereich eine zusätzliche Leiste montiert, die später entfiel.


Es sind nur Ersatzteile ohne die notwendigen Ausprägungen und Bohrungen lieferbar. Die Zeit für Anpassungs- und Befestigungsarbeiten der Leiste sind in der Vorgabezeit nicht enthalten und eine unterschiedliche Vorgabezeit je nach Modelljahr ist nicht vorgegeben.

Die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung e.V. hat gemeinsam mit Audatex und dem Hersteller folgendes Ergebnis erreicht:

„Im Falle der Erneuerung eines Türschwellers der ersten Serie Golf V kann künftig ein Zeitzuschlag von

2 AW

zusätzlich verrechnet werden“.



Friedrich Nagel

Bad Vilbel, IFL e.V.

Friedberger Straße 191
61118 Bad Vilbel
Telefon: 06101-4061-0
Telefax: 06101-4061-10
E-Mail: info@ifl-ev.de

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2007
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.

Vorstand:
Friedrich Nagel, Klaus Steinforth

Vereinsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main VR 13620