

Aktuelle technische Mitteilung 26/2007

vom 27.06.2007

**Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:**

Hersteller BMW: Antennenfuß

Aktuelle Problemstellung bei folgenden Modellbaureihen:

<u>Modell:</u>	<u>Code:</u>	<u>Typ:</u>
BMW 3	E46	1 33 ...

Im Rahmen der ständigen Überprüfung der DAT- und Audatex-Kalkulationssoftware wurde in beiden Systemen festgestellt, dass bei der betroffenen Modellreihe die Position Antennenfuß und Antennenstab nicht abgebildet werden und somit nicht kalkulierbar sind.

„Nach Rücksprache mit Audatex und DAT werden auf Veranlassung der Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung e.V. diese Teile im Zuge des nächsten Updates mit aufgenommen.“

Ersatzweise kann der erforderliche Mehraufwand über die Position 0734 – Zusatzantenne manuell eingegeben werden.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2007
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.