

## **Aktuelle technische Mitteilung 28/2007**

vom 18.07.2007

**Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:**

### **Hersteller VW: Armaturentafel nach Airbagzündung**

Aktuelle Problemstellung bei folgenden Modellbaureihen:

<u>Modell:</u>	<u>Code:</u>	<u>Typ:</u>
Fox	5Z1	6 59 ...

Im Rahmen der ständigen Überprüfung der DAT- und Audatex-Kalkulationssoftware wurde in beiden Systemen festgestellt, dass bei einem ausgelösten Beifahrerairbag die Erneuerung der Armaturentafel nicht automatisch mit angezogen wird.

Die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung e.V. hat Audatex und DAT auf dieses Problem hingewiesen und folgende Information erhalten:

**Diese Aktualisierung wurde erst nach einer konstruktiven Änderung im Produktionsprozess bei VW notwendig.**

**„In beiden Systemen wird mit dem nächsten möglichen Update die Verknüpfung ergänzt.“**

Ihr  
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2007  
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.