

Aktuelle technische Mitteilung 06/2008

Vom 22.02.2008

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Aktuelle Problemstellung: **Hersteller Audi A6 Xenonscheinwerfer**

Modell. : A6

Code. : 4F

Typ.: 0 42 ..

Auf Grund von Praxismeldungen wurden durch die IFL Kalkulationsfehler im Zusammenhang mit Xenonscheinwerfern analysiert.

Es kann vorkommen, dass bei der Kalkulation eines neuen Xenonscheinwerfers der Ersatzteilpreis mit 340,- € angezogen wird, im Reparaturfall jedoch der Preis des gelieferten Scheinwerfers 640,- € beträgt.

Dieser Preisunterschied von **300,- €** kann zu erheblichen Differenzen führen.

Zur Vermeidung empfiehlt die IFL folgendes zu beachten:

Bei der Motorvariante 4,2 Ltr. V8 liegt der Ersatzteilpreis für den verbauten Xenonscheinwerfer **ab Baubeginn** bei 640,- €

Bei den anderen Fahrzeugen dieser Baureihe wurde ab der Bauphase ...Y... der Scheinwerfer geändert und ebenfalls ein 640,- € teurere Xenonscheinwerfer verbaut, der den bisherigen günstigeren Xenonscheinwerfer ersetzt.

Die IFL e.V. hat diese Erkenntnisse weitergeleitet und unterstützt die Analyse dieser Modellwechselproblematik, damit schnellstmöglich dieses Kalkulationsrisiko behoben werden kann.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2008
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.