

## Aktuelle technische Mitteilung 14/2008

vom 18.04.2008

**Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:**

### **Hersteller Volkswagen**

Aktuelle Problemstellung bei folgenden Modellbaureihen:

<u>Modell:</u>	<u>Code:</u>	<u>Typ:</u>
EOS	1F7	6 69...

Im Rahmen der ständigen Überprüfung der Audatex- Kalkulationspositionen wurde festgestellt, dass bei den betroffenen Modellreihen die Türdichtungen (Pos. 1509/1510) als

### **N-Position**

angegeben sind.

Da diese Dichtungen vollflächig verklebt sind und nicht wieder verwendet werden können, hat die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung e.V. gemeinsam mit Audatex und dem Hersteller folgendes Ergebnis erreicht:

**„Die Reparaturart N an den Türdichtungen wird gelöscht und durch E ersetzt.“**

Weitere Modelle werden im Zuge von Updates überprüft und wenn notwendig geändert.

Ihr  
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2008  
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.