

## Aktuelle technische Mitteilung 24/2008

vom 25.06.2008

### Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

### Hersteller Smart: Heckklappe

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

<u>Modell:</u>	<u>Baujahr:</u>	<u>Typ:</u>	<u>Code:</u>
ForFour	ab 04/ 04	454	18 05 01

Aus Praxismeldungen wurde der IFL bekannt, dass bei obigen Fahrzeugmodellen im System **Audatex** unter der **Leit Nr. 2931** sowie im System **DAT** unter der **DVN 54010** für die Erneuerung der Heckklappe incl. der Heckscheibe

eine **Arbeitszeit** von nur **19 AW** vorgegeben wurde.

### Richtig sind aber 34 AW

Nach genauer Analyse durch die IFL wurde ein Fehler in den Systemen Audatex und DAT festgestellt. Dieser Kalkulationspunkt mit

### **15 AW mehr**

soll mit dem jeweils nächsten Update geändert werden.

#### Wichtig:

Bis zum Zeitpunkt der Änderung in beiden Kalkulationsprogrammen sollte eine manuelle Eingabe der 34 AW beim Kalkulieren der Heckklappe erneuern incl. Heckscheibe erneuern verwendet werden.

Ihr  
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2008  
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten