

Aktuelle technische Mitteilung 30/2008

vom 10.09.2008

**Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:**

Hersteller Mercedes-Benz

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

<u>Modell:</u>	<u>Typ:</u>	<u>Baujahr:</u>	<u>Audatex-Code</u>
Mercedes	ML W-164	ab 2005-	3 46 11

A: Aus Praxismeldungen wurde der IFL bekannt, dass bei obigem Fahrzeugmodell der Aus-/ Einbau bzw. die Erneuerung des Federbeins (Leitnummer 7087) im System Audatex mit nur **9 AW** vorgegeben wird.

Richtig sind aber 31 AW

B: Des Weiteren wird für den Achsschenkel (Leitnummer 7081) der Aus-/ Einbau bzw. die Erneuerung mit **25 AW** vorgegeben.

Richtig sind aber 29 AW

Die IFL hat dieses Problem mit **Audatex** besprochen. Folgendes Ergebnis wurde erzielt:

Die AW in beiden Fällen (+ 22 AW bzw. + 4 AW)
sollen mit dem nächsten Update erhöht werden.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2008
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.