

Aktuelle technische Mitteilung 34/2008

vom 05.11.2008

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Hersteller Hyundai

Aufnahme der Schlussleuchte

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

<u>Modell:</u>	<u>Baujahr:</u>	<u>Typ:</u>	<u>Audatex-Code</u>
Hyundai	ab 09/02	Getz	30 13 03

Aus Praxismeldungen wurde der IFL bekannt, dass beim obigen Fahrzeugmodell im System Audatex unter der Leitnummer 3571/3572 für die Erneuerung der Aufnahme der Schlussleuchte

eine Arbeitszeit von **nur 8 AW** vorgegeben wurde.

Richtig sind aber 29 AW

Nach genauer Analyse der Datenlieferanten wurde ein Mangel in den Herstellervorgaben festgestellt.

Dieser Kalkulationspunkt mit

21 AW mehr

soll mit dem nächsten Update geändert werden.

Wichtig:

Bis zum Zeitpunkt der Änderung im Kalkulationsprogramm sollte eine manuelle Eingabe der richtigen Arbeitszeit erfolgen.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2008
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.