

## Aktuelle technische Mitteilung 04/2009

vom 25.02.2009

**Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:**

### **Hersteller Mercedes-Benz: Aufnahme Stoßfänger**

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

| <u>Modell:</u> | <u>Code:</u> | <u>Typ:</u> | <u>Bauzeit:</u> |
|----------------|--------------|-------------|-----------------|
| A 150          | 03 12        | 169         | ab Mod. 08      |

Aus Praxismeldungen wurde der IFL bekannt, dass bei obigen Fahrzeugmodellen die Aufnahme des vorderen Stoßfängers (Leitnummer 1017) im Kalkulationssystem Audatex mit der falschen Ersatzteilnummer (169 620 2535) bei Auswahl der **Ausführungsvariante X1** (Modelljahränderung 2008) angegeben wird.

**Die richtige Ersatzteilnummer lautet: 169 620 0434**

Die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung e.V. hat gemeinsam mit Audatex folgendes Ergebnis erreicht:

Die Korrektur erfolgt mit dem nächsten Update. Danach steht die richtige Ersatzteilnummer zur Verfügung.

#### **Hinweis:**

Bis zum Zeitpunkt der Änderung im Kalkulationssystem Audatex sollte bei der Ersatzteilbestellung auf die richtige Ersatzteilnummer geachtet werden.

Ihr  
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2009  
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.