

## Aktuelle technische Mitteilung 09/2009

vom 13.05.2009

**Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:**


### **Hersteller Volkswagen: Seitenteil**

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

<u>Modell:</u>	<u>Code:</u>	<u>Typ:</u>	<u>Bauzeit:</u>
Golf Variant	6 A5	1K	ab Mod. 05/07

Aus Praxismeldungen wurde der IFL bekannt, dass es bei obigen Fahrzeugmodellen bezüglich der Seitenteile (Leitnummer: 3481/3482) zur falschen grafischen Darstellung im System Audatex kommt.

Wie der IFL mitgeteilt wurde, stimmt die grafische Darstellung in System Audatex mit dem tatsächlichen Lieferzustand des Seitenteils nicht überein.



Wie das Beispiel auf unserem Bild zeigt, erscheint das Seitenteil in der grafischen Abbildung im System Audatex mit einem Übergang in den Schwellerbereich. Der tatsächliche Lieferzustand des Seitenteils endet etwa im mittleren Bereich des Kniestückes, hier durch die beiden roten Pfeile gekennzeichnet.

#### **Hinweis:**

Bis zur Änderung der grafischen Darstellung im Kalkulationssystem Audatex sollte der Schadensbereich genau begutachtet werden, um alle nötigen Ersatzteile zu bestellen.

Ihr  
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2009  
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.