

Aktuelle IFL-technische Mitteilung 15/2009

vom 01.10.2009

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle technische Entwicklungen aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Hersteller: Fiat

Arbeitszeit zur Erneuerung der Seitenschweller

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell:	Scudo	Audatex Code: 8 B1
Typ:	272	
Baujahr:	ab 01/07	

Aus Praxismeldungen wurde der IFL bekannt, dass die Arbeitszeit zur Erneuerung der Seitenschweller (Leitnummer: 2101/ 2102) mit vorgegeben **46 AW** zu knapp ist.

Die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung e.V. hat das Problem der zu geringen Zeitvorgabe gemeinsam mit Audatex wie folgt gelöst:

Mit dem nächsten Update wird eine weitaus höhere Arbeitszeit in das Kalkulationssystem übernommen. Die Zeitvorgabe für die Leitnummern 2101/ 2102 wird **auf 99 AW** erhöht.

Hinweis:

Bis zum Zeitpunkt der Änderung in den Kalkulationsprogrammen sollte eine manuelle Eingabe der zusätzlichen Arbeitszeit erfolgen.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2009
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.