

IFL-technische Mitteilung Nr. 12/2010 vom 24.06.2010

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Erneuerung Türscharnier Ford Mondeo

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: Mondeo
Typ: CA2
Baujahr: ab 2007

Audatex Code: 02 81 ...
DAT-Code: 01 285 063/064

Aus Praxismeldungen wurde der IFL bekannt, dass in den Kalkulationssystemen DAT und Audatex eine automatische Verbundposition bei Erneuerung der vorderen oberen Türscharniere fehlt.

Aus dem Hause Ford wurde bestätigt, dass eine Erneuerung der vorderen oberen Türscharniere **ohne** Aus-/Einbau der Armaturentafel **nicht** möglich ist.

Die IFL hat diesbezüglich die Datenlieferanten informiert. DAT und Audatex werden, falls noch nicht geschehen, schnellstmöglich die Änderung in den Kalkulationssystemen vornehmen.

Nach der Umstellung wird bei Erneuerung der vorderen oberen Türscharniere automatisch der Aus-/Einbau der Armaturentafel mit zusätzlich

27 AW

angezogen.

Hinweis:

Achten Sie in Ihren Kostenvoranschlägen bzw. Gutachten auf den zusätzlichen Arbeitswert. Es wird empfohlen, im Kalkulationssystem DAT bis zur Aktualisierung die DVN 12020 als A Position (Aus-/ Einbau) zu wählen, wodurch man die zusätzlichen 27 AW (exklusiv Hauptarbeit) erhält.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2010
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.