

## **IFL-technische Mitteilung** **Nr. 16/2010 vom 14.10.2010**

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen  
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

### **Wiedereinbau von Windschutzscheiben bei VW-Fahrzeugen**

Der IFL wurde aus Praxismeldungen bekannt, dass es beim Ausbau der Windschutzscheiben häufig zu einer Zerstörung der an der Windschutzscheibe angebrachten Dichtlippen kommt. In der Vergangenheit waren diese Profile nicht einzeln über Volkswagen beziehbar. Dies hatte zur Folge, dass bei einer Beschädigung des Dichtprofils eine neue Windschutzscheibe verbaut werden musste.

Die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung e. V. hat sich diesbezüglich mit Volkswagen in Verbindung gesetzt und folgende Information erhalten:

Ab sofort ist die Dichtlippe einzeln als Ersatzteil über den VW-Teilehandel unter der  
**Bestellnummer: 000-845-132**  
erhältlich.

Es handelt sich hierbei um Meterware, die laut Aussage von Volkswagen an mehreren Fahrzeugen sowie an verschiedenen Scheiben verwendet werden kann.

Ihr  
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2010  
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.