

IFL-technische Mitteilung Nr. 19/2010 vom 24.11.2010

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Audi A4 Seitenwand

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell:	Cabriolet	Audatex Code: 0 40 ..
Typ:	8 H	DAT Code: 01 060 033...
Baujahr:	ab 4/02	

Aus Praxismeldungen erfuhr die IFL, dass die Arbeitszeit zur Erneuerung einer Seitenwand mit den vorgegebenen **201 AW** zu knapp ist.

Die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung hat das Problem der zu geringen Zeitvorgabe an Audatex und den Hersteller übermittelt. Folgende Änderung wurde der IFL durch Audatex mitgeteilt:

Mit einem der nächsten Updates wird eine höhere Arbeitszeit in das Kalkulationssystem übernommen. Die Arbeitszeit der Leitnummern 3451/3452 wird dann jeweils

von **201 AW** um **60 AW** auf **261 AW** erhöht.

Hinweis:

Bis zum Zeitpunkt der Änderung im Kalkulationsprogramm sollte ggf. eine manuelle Eingabe der zusätzlichen Arbeitszeit erfolgen.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2010
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.