

## IFL-technische Mitteilung

Nr. 06/2011 vom 01.04.2011

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen  
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

### Volkswagen Transporter

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: alle Kasten und Kombi      Audatex Code: 6 86...  
Typ: 70/7D  
Baujahr: 09/1990 bis 09.2003

Aus dem Kreis unserer Werkstätten wurde der IFL gemeldet, dass bei der Erneuerung einer hinteren Seitenwand, bei Fahrzeugen mit Schiebetür zwangsläufig die jeweilige C-Säule mit erneuert werden muss. Diese nötige Verbundarbeit wird jedoch nicht automatisch im Kalkulationssystem ausgelöst.

Die IFL hat sich diesbezüglich mit Audatex in Verbindung gesetzt und folgende Antwort erhalten:

*Nach Überprüfung des Datensatzes wurde der Kontakt zum Automobilhersteller aufgenommen. Erkannt wurde, dass bei der Erneuerung einer der hinteren Seitenwände ein automatischer Verbund zur Position „Abschnitt C-Säule“ (Leitnummer: 2329/2330, bei vorhandener Schiebetür), nötig ist.*

*Diese Verbundposition ergibt bei Erneuerung einer der hinteren Seitenwände eine Mehrarbeitszeit von*

**33AW.**

#### Hinweis:

Die Änderung wird mit einem der nächsten Updates im Kalkulationssystem Audatex erfolgen. Bis zum Zeitpunkt der Änderung sollte ggf. eine manuelle Eingabe der nötigen Arbeitszeit, ggf. unter Bezug auf diese IFL-Meldung, erfolgen.

Ihr  
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2011  
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.