

IFL-technische Mitteilung Nr. 16/2011 vom 06.10.2011

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Chevrolet Heckblech

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: Matiz Audatex Code: 14 20 ...
Typ: -
Baujahr: ab 05.2005

Aus dem Kreis unserer Werkstätten wurde gemeldet, dass die im Kalkulationssystem Audatex hinterlegte Arbeitszeit zur Erneuerung des Heckbleches (Leitnummer 2711) mit 19 AW (reine Blecharbeitszeit) zu gering ist.

Die IFL hat sich diesbezüglich mit Audatex in Verbindung gesetzt und folgende Antwort erhalten:

*Die Arbeitszeit zur Erneuerung des Heckbleches (reine Blecharbeitszeit)
wird **auf 46 AW angehoben.***

Hinweis:

Die Änderung wird mit einem der nächsten Updates im Kalkulationssystem erfolgen. Bis zum Zeitpunkt der Änderung sollte ggf. eine manuelle Eingabe der benötigten Arbeitszeit, ggf. unter Bezug auf diese IFL-Meldung, erfolgen.

Achten Sie bitte auf die Aktualität Ihres Kalkulationssystems und führen Sie ggf. ein Update durch.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2011
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.