

IFL-technische Mitteilung Nr. 19/2011 vom 07.11.2011

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Hyundai Schlussleuchtaufnahme

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: Getz Audatex Code: 30 13 ...
Typ: TB
Baujahr: -

Aus dem Kreis unserer Werkstätten wurde gemeldet, dass die im Kalkulationssystem Audatex hinterlegte Arbeitszeit zur Erneuerung der Schlussleuchtaufnahme (Leitnummer 3571 bzw. 3572) mit jeweils 10 AW (reine Blecharbeitszeit) zu gering ist.

Die IFL hat sich diesbezüglich mit Audatex in Verbindung gesetzt und folgende Antwort erhalten:

*Die Datenentwicklung hat den Datensatz korrigiert und die Zeiten hochgesetzt.
Nach dem Update werden für die o. g. Positionen jeweils **30 AW** zur Verfügung stehen.*

Hinweis

Audatex teilte uns mit, dass die zusätzlichen Arbeitszeiten bereits in den Datensatz eingepflegt wurden.

Achten Sie bitte auf die Aktualität Ihres Kalkulationssystems und führen Sie ggf. ein Update durch.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2011
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.