

## IFL-technische Mitteilung Nr. 25/2011 vom 22.12.2011

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen  
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

### Kia Sorento – Querträger unter Frontblech

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: Sorento

Audatex-Code: 28 09 ...

Typ: JC

Baujahr: 05/2002 – 09/2009

Aus dem Kreis unserer Werkstätten wurde gemeldet, dass die im Kalkulationssystem Audatex hinterlegt Arbeitszeit zur Erneuerung der Leitnummer 1010 „Querträger unten Frontblech“ zu gering ist.

Die IFL hat sich diesbezüglich mit Audatex in Verbindung gesetzt und folgende Antwort erhalten:

*Nach Überprüfung der Reparaturunterlagen werden wir die Nettozeit für den Querträger von 11 AW auf **29 AW** anheben, sodass eine Bruttozeit von ca. 57 AW (je nach Ausstattung) gerechnet wird.*

#### Hinweis

Bis zum Zeitpunkt der Änderung sollte ggf. eine manuelle Eingabe der fehlenden Positionen, ggf. unter Hinweis auf diese IFL-Mitteilung, erfolgen.

Ihr  
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2011  
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.