

IFL-technische Mitteilung

Nr. 19/2012 vom 04.10.2012

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

BMW Z4 Antennenfuß

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: BMW
Typ: Z4 (E89)
Baujahr: ab 01.2009

Audatex-Code: 01 40 ...

Aus dem Kreis der Werkstätten wurde der IFL zum o. g. Modell mitgeteilt, dass die im Schadenskalkulationssystem Audatex hinterlegte Arbeitszeit zum Aus-/Einbau des Antennenfußes (Leitnummer 735) mit 2 AW zu gering ist.

Die IFL hat sich diesbezüglich mit dem Schadenskalkulationsanbieter Audatex in Verbindung gesetzt und folgende Rückmeldung erhalten:

Die Arbeitszeit zum Aus-/Einbau des Antennenfußes (Leitnummer 735) wurde von 2 AW auf 22 AW angehoben. Die Korrektur des Datensatzes wurde bereits durchgeführt und steht somit allen Anwendern zur Verfügung.

Hinweis:

Achten Sie auf die Aktualität des eingesetzten Schadenskalkulationssystems.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2012
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.