

IFL-technische Mitteilung

Nr. 18/2013 vom 14.11.2013

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

VW EOS - Hintere Seitenwand erneuern

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: EOS Cabrio
Typ: 1F7 / 1F8
Baujahr: 05/2006

Audatex-Code: 6 69 ...
DAT: 01 905 037 ...

Aus dem Kreis der Werkstätten wurde der IFL zum o. g. Modell mitgeteilt, dass bei der Kalkulation einer hinteren Seitenwand (Neuteil) automatisch folgende Positionen in den Schadenskalkulationssystemen Audatex und DAT ausgelöst werden: „*Richtbank Auf-/Abrüsten*“, „*Fahrzeug auf Richtbank absetzen*“ und „*Karosserie Vermessen Seitenschaden*“.

Die IFL wurde von Werkstätten angefragt, ob diese Positionen stets erforderlich sind.

Antwort:

Aus der Volkswagen-Karosserie-Reparaturbeschreibung ist folgende Vorgabe zu entnehmen:

„*Seitenteil mit dem Einsatzstück **bei auf dem Richtwinkelsatz stehenden Fahrzeug** mit Hilfe der Portallehre einpassen und fixieren.*“

Wir bitten Sie, diese Herstellervorgabe zu beachten.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2013
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.