

## IFL-technische Mitteilung

Nr. 13/2014 vom 21.07.2014

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen  
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

### Mazda 2 - Arbeitszeit Wasserpumpe

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: Mazda 2

Typ: DY

Bauzeit: 01/2003 bis 07/2007

Audatex-Code: I 34 ...

DAT-Code: 01 550 031 ...

Zum o. g. Modell erhielt die IFL den Hinweis, dass für die Erneuerung der Wasserpumpe eine zu geringe Arbeitszeit in den Schadenskalkulationssystemen Audatex und DAT hinterlegt ist. In beiden Systemen sei eine Arbeitszeit von 9AW vorgegeben.

Nach Überprüfung der Meldung hat sich hierzu die IFL direkt mit Mazda Deutschland in Verbindung gesetzt.

Folgende Rückmeldung hat die IFL diesbezüglich von Mazda Deutschland erhalten:

Für die Erneuerung der Wasserpumpe werden vom Hersteller folgende Arbeitszeiten vorgegeben:

**1. Für Benzin Motoren, Arbeitspositionsnummer: E0101B-R-X = 19AW**

**2. Für Dieselmotoren, Arbeitspositionsnummer: E0101 H-R-X = 23AW**

Die IFL hat diesbezüglich Audatex und DAT informiert.

Hinweis:

Achten Sie auf die Aktualität des eingesetzten Schadenkalkulationssystems.

Bis die o. g. Anpassung der Arbeitswerte im verwendeten System hinterlegt ist, empfehlen wir eine manuelle Änderung auf o. g. AWs, ggf. unter Bezug auf diese IFL-technische Mitteilung.

Ihr

IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2014  
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.