

## IFL-technische Mitteilung Nr. 03/2015 vom 19.01.2015

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen  
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

### Stoßfänger Ford Focus – Abweichung der Passgenauigkeit

Beim Ford Focus der aktuellen Modellreihe kann es zu Problemen mit der Passgenauigkeit der gelieferten Stoßfänger kommen.  
Die betroffenen Bereiche können den folgenden Abbildungen entnommen werden.



Bild 1: hinten rechts



Bild 2: hinten links

Die IFL hat sich hierzu direkt mit Ford in Verbindung gesetzt und folgende Rückmeldung erhalten:  
*„Es handelt sich um ein **nicht** bekanntes Problem und es wäre deshalb in unserem Interesse hier genauere Untersuchungen anzustellen.  
Zu diesem Zweck sollte der betroffene Stoßfänger über den zuständigen Ford Händler reklamiert und eingeschickt werden.*

Wichtig: Bitte geben Sie parallel dazu auch eine Information und an die IFL, Herrn Mario Spitznagel ([spitznagel@zkf.de](mailto:spitznagel@zkf.de)), damit wir eine Auflistung aller reklamierten Stoßfänger erstellen können und das Problem beim Hersteller Ford erörtern können.

Hierzu benötigt die IFL folgende Informationen:

An welchen Fordhändler die Reklamation, inkl. der Händler- und Vertragsnummer sowie der Ersatzteilnummer des Stoßfängers, erfolgte. Diese Informationen wird die IFL entsprechend an den Hersteller Ford weitergeben.

#### **Hinweis:**

Bitte prüfen Sie schnellstmöglich die Passgenauigkeit von angelieferten Stoßfängern. Bei Abweichungen reklamieren Sie diesen wie oben im Text angegeben.

Ihr  
IFL-Team

© IFL e.V. Friedberg, 2015  
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.