

IFL-technische Mitteilung

Nr. 17/2015 vom 30.04.2015

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

**Kalkulationssystem „Audatex“
Arb.Pos.: 53 55 59 10 - Seitenteil erneuern,
VW Golf V**

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: Golf V
Typ: 1K1
Bauzeit: ab 10.2003

Audatex-Code: 06 57 ...
DAT-Code: 01 905 075 ...

Im Umfasstext der Arbeitsposition 53 55 59 10 „Seitenteil R/L Teile demontieren“ = 22AW, befindet sich u. a. der Hinweis „umfasst Heckklappe“. Die Heckklappe lässt sich jedoch zusätzlich als Aus/Einbau-Position auswählen und wird dann mit zusätzlichen 9 AW kalkuliert. Aufgrund des Hinweises im Umfasstext der Seitenwand lässt sich eine Doppelberechnung dieser Position vermuten. Diesbezüglich kam es bereits zu Rechnungskürzungen durch Prüforganisationen und zu Diskussionen mit Sachverständigen.

Die IFL hat sich hierzu mit Audatex in Verbindung gesetzt und folgende Rückmeldung erhalten:

„Es liegt **keine Doppelberechnung** vor. Die Rückwandklappe kann zusätzlich bei Erneuerung einer Seitenwand ausgewählt und kalkuliert werden. Der Aufwand für die De/Montage der Heckklappe ist nicht in der Arbeitsposition 53 55 59 10 „Seitenteil R/L Teile demontieren“ enthalten.“

Laut Audatex wird der Umfasstext der oben benannten Arbeitsposition geändert. Bei den neueren Modellen wurde diese Änderung schon entsprechend eingepflegt.

Bis zur Umsetzung der Änderungen in den Kalkulationssystemen beachten Sie diese Informationen und/oder fügen diese IFL- Meldung der Rechnung bei.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Friedberg, 2015
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.

Grüner Weg 12
61169 Friedberg
Telefon: 06031-79479-0
Telefax: 06031-79479-10
E-Mail: info@ifl-ev.de
Internet: www.ifl-ev.de

Vorstand:
Peter Börner, Wilhelm Hülsdonk

Vereinsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main VR 13620