

IFL-technische Mitteilung **Nr. 14/2017**

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Citroen DS 3 – verklebte Türzierleisten

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: DS 3
Typ: -/-
Bauzeit: 2010-

Audatex-Code: A 48 ...
DAT-Code: 01 190 ...

Die IFL wurde zum o. g. Modell darüber informiert, dass die verbauten Türzierleisten mit doppelseitigem Klebeband angebracht sind. Eine Wiederverwendung nach der Demontage sei dadurch nicht mehr möglich.

Die IFL hat hierzu mit dem Importeur Kontakt aufgenommen und das Problem erörtert. Mit dessen Unterstützung wurde der Fahrzeughersteller auf die Situation aufmerksam gemacht.

Zwischenzeitlich wurde die IFL durch die PSA-Gruppe wie folgt informiert:


Die Reparaturmethode für die Zierleisten vom DS 3 wird demnächst mit folgendem Vermerk ergänzt: „ACHTUNG: Bei Beschädigung oder Verschmutzung ist die Türzierleiste systematisch auszutauschen.“

Hinweis:

Informieren Sie möglichst frühzeitig alle am Schadenprozess beteiligten Parteien (Versicherung, Sachverständige, Kunde, usw.) über die vom Hersteller vorgegebene Änderung. Fügen Sie diese Meldung und eine aussagekräftige Fotodokumentation den Schadenunterlagen bei. Sollte eine Wiederverwendung auf Grund verminderter Klebkraft, altersbedingte Schwächung oder anderweitige Beschädigung nicht möglich sein, sollte eine Erneuerung der Türzierleiste unter Berufung auf diese technische Mitteilung erfolgen.

Bitte beachten Sie stets vor Arbeits- bzw. Reparaturbeginn die aktuellen Reparaturanleitungen der Fahrzeughersteller.

Foto: Türzierleiste Citroen DS 3



Ihr IFL-Team

© IFL e.V. Friedberg, 2017

Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.