

## **IFL-technische Mitteilung** **Nr. 20/2017**

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen  
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

### **BMW 5er-Reihe – Dichtungen für Scheinwerferdeckel an Blink- und Standlicht**

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: 5er  
Typ: F10 / F11  
Bauzeit: 09.2010 bis 06.2013

Audatex-Code: 01 48 ...  
DAT-Code: 01 130 110/111 ...

Aus den Reihen der Fachbetriebe wurde der IFL mitgeteilt, dass bei Arbeiten (Umbau, Reparatur, Erneuerung usw.) an den vorderen Scheinwerfern ein besonderes Augenmerk auf die Dichtungen der Scheinwerferdeckel zu legen ist. Insbesondere auf die beiden Deckel für Blink- und Standlicht.

Beschädigte Dichtungen führen zu Feuchtigkeitseintritt in den Scheinwerfern.

Die IFL hatte hierzu den Kontakt zum Fahrzeughersteller aufgenommen und auf diese Situation aufmerksam gemacht. Der IFL wurde von BMW bestätigt, dass der Dichtungssatz bei Ersatz / Reparatur eines Scheinwerfers zwingend zu erneuern ist.

Ansicht des Scheinwerfers von hinten



#### Ansicht des Scheinwerfers von unten



Die Dichtungen für Blink- und Standlichtdeckel tragen die Ersatzteilnummer: 63117268653.  
Bitte berücksichtigen Sie auch die weiteren verbauten Dichtungen wie z. B. für das Xenon-Steuergerät.

#### Hinweis:

Bitte beachten Sie vor Arbeits- bzw. Reparaturbeginn stets die aktuellen Reparaturanleitungen der Fahrzeughersteller.

Beachten Sie die hier aufgeführte Information bereits bei der Schadenskalkulation.

Ihr IFL-Team

© IFL e.V. Friedberg, 2017

Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten