Aktuelle technische Mitteilung 07/2007

vom 28.02.2007

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Hersteller Audi

Aktuelle Problemstellung bei folgenden Modellbaureihen:

Modell:	Code:	Typ:
Audi A6 Lim./Avant	4F	0 42 ...

Im Rahmen der ständigen Überprüfung der Audatex- Kalkulationspositionen wurde festgestellt, dass bei der betroffenen Modellreihe die Erneuerung der TW-Seitenwand **mit 52/57 AW** veranschlagt war.

Die in mehreren Fachbetrieben festgestellten Zeiten wichen jedoch deutlich von dieser Zeitvorgabe ab.

Der Automobilhersteller hat dies ebenfalls festgestellt, und hat die Zeitvorgabe wie folgt angepasst:

Es wurde die Zeitvorgabe für den Avant um 10 AW auf 62 AW und für die Limousine um 5 AW auf 62 AW erhöht.

Auslieferung der Korrektur: Mitte März.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2007
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.

Friedberger Straße 191
61118 Bad Vilbel
Telefon: 06101-4061-0
Telefax: 06101-4061-10
E-Mail: info@ifl-ev.de

Vorstand:
Friedrich Nagel, Klaus Steinforth

Vereinsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main VR 13620