IFL-technische Mitteilung
Nr. 15/2011 vom 22.09.2011

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Nissan Qashqai

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell:	Qashqai	Audatex Code:	Z 92 …
Typ:	J10E		
Baujahr:	-		

Aus dem Kreis unserer Werkstätten wurde gemeldet, dass die Arbeitszeit zum Aus-/Einbau des Panoramadaches bei Erneuerung der Dachhaut im Kalkulationssystem Audatex fehlt.

Die IFL hat sich diesbezüglich mit Audatex in Verbindung gesetzt und folgende Antwort erhalten:

Nach der Überprüfung des Datensatzes wurde der Kontakt zum Hersteller aufgenommen und folgende Arbeitszeiten werden hinzugesteuert:

***+ 56AW** zum Aus-/Einbau des Panoramadachs beim Qashqai*
bzw.
***+ 60AW** zum Aus-/Einbau des Panoramadachs beim Qashqai+2*

Hinweis:
Audatex teilte uns mit, dass die zusätzlichen Arbeitszeiten in den Datensatz eingepflegt wurden.
Achten Sie bitte auf die Aktualität Ihres Kalkulationssystems, führen Sie ggf. ein Update durch.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2011
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.

Friedberger Straße 191
61118 Bad Vilbel
Telefon: 06101-4061-0
Telefax: 06101-4061-10
E-Mail: info@ifl-ev.de
Internet: www.ifl-ev.de

Vorstand:
Peter Börner, Wilhelm Hülsdonk

Vereinsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main VR 13620