

Aktuelle technische Mitteilung 10/2009

vom 20.05.2009

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Wichtiger Hinweis


Hersteller Fiat: Füll- und Prüfanschluss der Klimaanlage

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

<u>Modell:</u>	<u>Code:</u>	<u>Typ:</u>	<u>Bauzeit:</u>
Grande Punto	-/-	199	ab Mod. 09/05

Aus Praxismeldungen wurde der IFL bekannt, dass es bei obigen Fahrzeugmodellen bezüglich des Kraftstoffentlüftungsanschlusses zur Verwechslung mit den Füll- und Prüfanschlüssen der Klimaanlage kommen kann.

Wie das Beispiel auf unserem Bild zeigt, befindet sich ein Anschluss des Kraftstoffsystems (roter Pfeil) in unmittelbarer Nähe der Füll- und Prüfanschlüsse (grüne Pfeile) des Klimasystems. Da die Anschlüsse des Klimaservicegerätes sowohl auf die Anschlüsse der Klimaanlage, als auch auf den Anschluss des Kraftstoffentlüftungsventils passen, kann es hier zu Verwechslungen kommen. Beim Verwechseln der Anschlüsse kann es zu einem Totalschaden des Klimaservicegerätes kommen, da das Klimaservicegerät über den Kraftstoffentlüftungsanschluss Kraftstoff ansaugt.



Grüne Pfeile:
Anschlussventile für das
Klimaservicegerät!

Roter Pfeil:
Anschlussventil Kraftstoff-
anlage!

**Diese Anschlüsse dürfen
niemals vertauscht werden!**

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2009
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.