

IFL-Information

06/2009 vom 01.12.2009

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Kalkulationen über UCS Carisma

Der IFL wurde mitgeteilt, dass die Datensoftware des Kalkulationsanbieters UCS, Carisma, in einigen Wochen komplett auf die Original-Audatex-Engine (Dynamic-Display) umgestellt werden soll. Dies kann zur Folge haben, dass die UCS-Datenbasis nicht mehr aktuell ist und Fehler bei der Ersatzteilbestellung bzw. bei Vorgaben der Arbeitswerte nicht ausgeschlossen werden können.

Besonders gravierend ist das Problem bei den Anpassungen bezüglich der neuen Reparaturmethode bei BMW.

Der Nutzer hat keine Möglichkeit anhand der Arbeitsposition und der aufgeführten Ersatzteile zu erkennen, ob es sich hierbei um eine Reparatur nach der neuen Methode handelt.

Zur Identifikation, ob es sich um Reparaturzeiten nach der alten oder neuen Reparaturmethode handelt, kann die ergänzende IFL-Information 05/2009 vom 30.11.2009 herangezogen werden.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2009
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.