

IFL-technische Mitteilung Nr. 04/2010 vom 16.03.2010

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

FIAT Punto Arbeitszeit Seitenwand

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell:	Punto	Audatex Code: 8 46 ...
Typ:	188	DAT-Code : 01 280 057 ...
Baujahr:	ab 9/1999	

In den Kalkulationssystemen DAT und Audatex wird bei obigen Fahrzeugmodellen die Arbeitszeit zur **Erneuerung** der **Seitenteile** (Original Hersteller Arbeitspositionsnummer 7210E52) wie folgt vorgegeben:

Bei **3-türigen** Modellen **33 AW**, bei **5-türigen** Modellen **40,5 AW**.

Diese Vorgabezeiten wurden in der Praxis als zu gering angesehen.

Die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung e.V. hat sich mit dem Automobilhersteller Fiat in Verbindung gesetzt und folgende Lösung erzielt:

In Kürze werden die Arbeitszeiten durch Fiat wie folgt geändert:

- **3-türige** Modelle erhalten **52 AW, also 19AW mehr**
- **5-türige** Modelle erhalten **62,5 AW, also 22AW mehr**

Hinweis:

Achten Sie bei der Erstellung eines Kostenvoranschlages bzw. eines Gutachtens auf die geänderten Arbeitswerte und setzen diese unter Beifügung der IFL-Mitteilung ein. Es wird einige Zeit dauern, bis die Schadenskalkulationsanbieter die Daten aktualisiert haben.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2010
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.