

IFL-technische Mitteilung

Nr. 18/2011 vom 07.11.2011

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Windschutzscheibe beim Audi A7 mit Head-up Display


Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell:	A7	Audatex Code:	0 12 ...
Typ:	4G	DAT-Code :	01 060 125 ...
Baujahr:	ab 07/2010		


Für das o. g. Fahrzeug sind zwei unterschiedliche Windschutzscheiben verfügbar. Bei Fahrzeugmodellen mit Head-up Display wird eine besondere Windschutzscheibe verwendet (siehe Bild unten).

Wie der IFL mitgeteilt wurde sind die Scheiben äußerlich **nicht** voneinander zu unterscheiden. Derzeit gibt es keinerlei Kennzeichnung auf der Scheibe für Fahrzeuge mit bzw. ohne Head-up Display.

Da die Frontscheibe ein wichtiger Bestandteil des Head-up Display ist, muss die dazu passende Scheibe verbaut werden. Mit einer „normalen“ Windschutzscheibe wird die Funktion des Head-up Display stark gestört.



Frontscheibe bei einem Fahrzeug mit Head-up Display



Frontscheibe bei einem Fahrzeug ohne Head-up Display

Quelle: Audi AG

Hinweis:

Da es beim Verpacken der Scheibe bei einigen Lieferanten bereits zu Verwechslungen der Windschutzscheiben gekommen ist, und die zwei Ausführungen nicht an einer Kennzeichnung erkennbar sind, empfehlen wir folgendes: Bringen Sie zuvor die neue Windschutzscheibe **ohne** Scheibenkleber in den Fahrzeugrahmen ein und aktivieren das Head-up Display des Fahrzeuges. Es muss beim richtigen Scheibetyp ein klares Bild des Systems erkennbar sein.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2011
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.