

## **IFL-technische Mitteilung** **Nr. 04/2012 vom 27.02.2012**

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen  
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

### **Mini Seitenwand**

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:


Modell: Mini  
Typ: R50  
Baujahr: ab 05/ 2001

Audatex Code: 19 01 ...  
DAT Code: 01 130 080 ...

Aus dem Kreis der Werkstätten wurde uns bezüglich des o. g. Modells gemeldet, dass die verwendete Abbildung in den Kalkulationssystemen DAT und Audatex nicht den tatsächlichen Lieferzustand der hinteren Seitenwände darstellt. In der Darstellung (alte Grafik) fehlt der Einstiegsbereich an der hinteren Seitenwand.

Die IFL hat sich diesbezüglich mit BMW in Verbindung gesetzt und auf den fehlenden Bereich in der Abbildung aufmerksam gemacht.

Aus dem Hause der BMW-Group wurde der IFL mitgeteilt, dass die Grafik überarbeitet wurde und demnächst wie unten abgebildet als neue Grafik veröffentlicht wird.



**Hinweis:**

Die Korrektur wird demnächst in die Systeme Audatex und DAT eingepflegt.

Ihr  
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2012  
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.