

IFL-technische Mitteilung Nr. 20/2015

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Mini: Träger Stoßfängerverkleidung vorne- Ausführungsvarianten

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: Mini
Typ: (R56) Cooper D Hatchback
Bauzeit: ab 04.2013

Audatex-Code: 19 21...
DAT-Code: 01 580 003.....

Die IFL wurde zum o. g. Modell darüber informiert, dass es bei der Neuteilbestellung der Träger für die vorderen Stoßfängerverkleidungen zu Problemen kommen kann.


Es werden für die verschiedenen Modell/Ausstattungsvarianten verschiedene Trägervarianten angeboten, diese unterscheiden sich durch die Form, Ersatzteilnummer und Ersatzteilpreis.

Die Trägervarianten unterscheiden sich durch einen „Hilfsträger“, der im unteren Teil des Trägers als Bestandteil des Lastpfades fungiert und für eine Stabilisierung der Stoßfängerverkleidung sorgt. **Dieser Hilfsträger ist nicht bei allen Trägervarianten vorhanden und kann nicht separat bestellt werden.**

Hier kann es durch „Falschbestellung / Lieferungen“ zu Verzögerungen bei der Fertigstellung und damit zu unnötigen Diskussionen mit Sachverständigen, Versicherungen und letztendlich auch mit Ihren Kunden kommen.


Beispiel:

Bild 1: Originalteil (3D Grafik Audatex)



Hilfsträger (nicht bei allen
Träger-Varianten vorhanden)

Bild 2: -Beispiel- Abbildung verschiedener Träger für vordere Stoßfängerverkleidung



Info !

Der unteren „Hilfsträger“ kann nicht einzeln bestellt werden. Dieser Hilfsträger wird nicht als Ersatzteil geführt!

Wichtig:

Lassen Sie bei der Ersatzteilbestellung die Ersatzteilnummern durch Ihren Lieferanten anhand der VIN überprüfen, da nicht alle Trägervarianten mit deren Ersatzteilnummern in den Systemen Audatex und DAT hinterlegt sind!

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Friedberg, 2015
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.