

Aktuelle technische Mitteilung 03/2007

vom 15.02.2007

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Hersteller Volkswagen

Aktuelle Problemstellung bei folgenden Modellbaureihen:

<u>Modell:</u>	<u>Code:</u>	<u>Typ:</u>
Polo	9N1/9N2	6 51...
Passat	3C	6 64...
Golf V	1K	6 57...
Touran	1T	6 55...
Touareg	7L	6 56...

Im Rahmen der ständigen Überprüfung der Audatex-Kalkulationspositionen wurde festgestellt, dass bei den betroffenen Modellreihen die Türdichtungen (Pos. 1509/1510 und 1809/1810) als

N-Position


angegeben sind.

Da diese Dichtungen vollflächig verklebt sind und nicht wieder verwendet werden können, hat die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung e.V. gemeinsam mit Audatex und dem Hersteller folgendes Ergebnis erreicht:

„Die Reparaturart N an den Türdichtungen wird gelöscht und durch E ersetzt.“

Auslieferung der Korrektur: Mitte Februar.

Weitere Modelle werden im Zuge von Updates überprüft und wenn notwendig geändert.



Bad Vilbel, IFL e.V.

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2007
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.