

Aktuelle technische Mitteilung 14/2007

vom 28.03.2007

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Hersteller Mini

Aktuelle Problemstellung bei folgenden Modellbaureihen:

| <u>Modell:</u> | <u>Code:</u> | <u>Typ:</u> |
|----------------|--------------|-------------|
| Mini | R50/R52 | 19 01 ... |

Im Rahmen der ständigen Überprüfung von Kalkulationspositionen wurde festgestellt, dass bei der betroffenen Modellreihe die Herstellerembleme bei den Datenlieferanten als

N-Position

angegeben sind.

Da diese Embleme gesteckt und vollflächig verklebt sind und im Schadensfall nur in den seltensten Fällen wieder verwendet werden können, hat die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung e.V. folgendes angeregt:

„Die Reparaturart N an den Herstelleremblemen wird gelöscht und durch E ersetzt.“

Auslieferung der Korrektur: Mitte März.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2007
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.