

Aktuelle technische Mitteilung 31/2007

vom 24.07.2007

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Hersteller Ford: Stoßfängerleisten vorne

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

<u>Modell:</u>	<u>Code:</u>	<u>Typ:</u>
C-Max	DM2	2 86...

Im Rahmen der ständigen Überprüfung der Audatex- und DAT-Kalkulationspositionen wurde festgestellt, dass bei der betroffenen Modellreihe in beiden Systemen die Lackierpositionen der Stoßfängerzierleisten fehlen. Diese Leisten sind sowohl unlackiert, als auch in Wagenfarbe verbaut.

Die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung e.V. hat gemeinsam mit Audatex und DAT folgendes Ergebnis erreicht:

„Sowohl im System Audatex, als auch im System DAT werden die Kalkulationspositionen aufgenommen.“

Zwischenzeitlich bis zur Umsetzung ist in diesen Fällen der Lackieraufwand manuell einzugeben.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2007
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.