

Aktuelle technische Mitteilung 35/2007

vom 04.09.2007

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Hersteller OPEL: Vordere Dreieckscheibe

Aktuelle Problemstellung bei folgenden Modellbaureihen:

<u>Modell:</u>	<u>Code:</u>	<u>Typ:</u>
Corsa	D	5 85 ..

Mehrere Werkstattmeldungen zum Thema:

Vordere Dreieckscheibe muss bei Wechsel des Kotflügels ausgebaut werden.


Hierzu ist es der IFL e.V. sehr wichtig auf folgendes hinzuweisen.

Die Kotflügel sind wie bei dem Modell OPEL Meriva mit Schraubverbindungen befestigt. Eine der Schraubverbindungen liegt, wie aus der Skizze ersichtlich, unter der Dreieckscheibe und ist nicht sichtbar. Um diese Schraubverbindung lösen zu können, muss die Radhausschale entfernt werden und senkrecht von unten ein schmaler Maulschlüssel auf die Schraube gesteckt werden. Es genügt hierbei die Schraube zu lösen, da der Kotflügel an dieser Stelle nur eingeschoben ist.

Wichtig

Die Seitenscheibe kann von außen mit einem Kunststoffkeil vorsichtig etwas angehoben werden, um leichter mit dem Schlüssel an die Schraube zu gelangen.

Die Richtigkeit dieses Reparaturweges ist durch die IFL e.V. überprüft worden.



Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2007
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.