

Aktuelle technische Mitteilung 38/2007

vom 20.09.2007

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Hersteller Daimler-Chrysler: Lackierzeiten fehlen

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

<u>Modell:</u>	<u>Code:</u>	<u>Typ:</u>
E-Klasse	211	3 44 ..

Im Rahmen der ständigen Überprüfung der Audatex- und DAT-Kalkulationspositionen wurde festgestellt, dass bei der Lackkalkulation des dreiteiligen Frontbleches nur eine Lackierposition übernommen wird und die beiden anderen eliminiert werden.

Die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung e.V. hat folgendes Ergebnis erreichen können:

Die fehlenden Lackpositionen werden schnellstmöglich eingestellt.

Wichtig!

Bis zur Einarbeitung der notwendigen Verknüpfungen ist der Lackieraufwand als „Eigene Position“ zu erfassen.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2007
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.