

Aktuelle technische Mitteilung 08/2008

vom 12.03.2008

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Hersteller Mitsubishi: Nebelleuchtenrahmen lackieren

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

<u>Modell:</u>	<u>Baujahr:</u>	<u>Typ:</u>
Lancer	ab 2003	G 07 ..

Aus Praxismeldungen wurde der IFL bekannt, dass bei obigem Fahrzeugmodell die Kunststoffrahmen der Nebelrückleuchte nur als Ersatzteil kalkuliert werden können.

Nach genauer Analyse ist es sowohl im System Audatex, als auch im System DAT der Fall, dass dem Einsatzrahmen der Nebelschlussleuchte keine Lackinstandsetzungs- oder Lackerneuerungsposition zugeordnet wurde.

Der notwendige Aufwand für schleifen, auf dem Lackierständer aufbauen, grundieren und lackieren wird somit **nicht** automatisch erfasst.

Wichtig:

Bis zum Zeitpunkt der Einarbeitung ist diese Lackierposition als „**Eigene Position**“ zu kalkulieren. Die IFL empfiehlt hierbei einen Vorgabewert von **2 AW** zu veranschlagen.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2008
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.