

Aktuelle technische Mitteilung 11/2008

vom 09.04.2008

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Hersteller Volkswagen: Sicherungskasten

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

<u>Modell:</u>	<u>Baujahr:</u>	<u>Typ:</u>	<u>Code:</u>
T 5	ab 04/ 03	7 H	6 89 ...

Aus Praxismeldungen wurde der IFL bekannt, dass bei obigen Fahrzeugmodellen der Ausbau/Einbau bzw. die Erneuerung des Sicherungskastens (Leit Nr.: 9671 im System Audatex) mit nur **3 AW** vorgegeben wird.

Richtig sind aber 24 AW

Nach genauer Analyse durch die IFL, wurde ein Fehler im System Audatex festgestellt. Dieser Kalkulationspunkt mit

21 AW mehr

soll mit dem nächsten Update geändert werden.

Wichtig:

Bis zum Zeitpunkt der Änderung im Kalkulationsprogramm, bietet es sich an mit der **Leit-Nr: 9663 Träger -24 AW-** zu kalkulieren.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2008
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.