

## Aktuelle technische Mitteilung 13/2008

vom 18.04.2008

**Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:**

**Hersteller: Volkswagen**

**Betrifft: Blende im Bereich der Frontklappe**

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

<u>Modell:</u>	<u>Baujahr:</u>	<u>Typ:</u>	<u>Code:</u>
Golf Plus	ab 01/ 2005	5 M	6 65 ...

Aus Praxismeldungen wurde der IFL bekannt, dass bei obigen Fahrzeugmodellen die Position **N Aus-/ Einbau** der Blende (Leit Nr. 0473 System-Audatex) im Bereich der Frontklappe, ohne dass diese beschädigt bzw. zerstört wird, nicht möglich ist.

**Somit ist eine Wiederverwendung ausgeschlossen!**

Nach genauer Analyse durch die IFL wurde ein Fehler im System Audatex festgestellt. Dieser Kalkulationspunkt soll mit dem nächsten Update geändert werden.

Wobei dann nur noch die Position **E (Erneuern)** zur Verfügung steht.

### **Wichtig:**

Bis zum Zeitpunkt der Änderung des Systems muss die Blende als **E (Erneuern)** kalkuliert werden.

Ihr  
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2008  
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.