

Aktuelle technische Mitteilung 21/2008

vom 10.06.2008

**Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:**

Hersteller Skoda

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

<u>Modell:</u>		<u>Typ:</u>	<u>Baujahr:</u>	<u>Code:</u>	
Roomster	Scout	5 J	ab 06/06	T 41 20	Audatex
Roomster	Scout	5 J	ab 06/06	01 800 010 005	DAT

Aus Praxismeldungen wurde der IFL bekannt, dass bei den obigen Fahrzeugmodellen die Verbreiterungen am Stoßfänger vorne herstellereitig verklebt sind. Somit ist ein Ausbau und die Wiederverwendung unmöglich.

DAT und Audatex haben auf Initiative der IFL diesen Fehler erkannt und werden möglichst schnell darauf reagieren.

Mit dem nächsten Update werden die Kalkulationspunkte Aus-/Einbau in beiden Programmen entfernt.

Hierdurch entsteht dann nur noch die Möglichkeit, diese Teile mit E Ersetzen zu kalkulieren.

Wichtig:

Bis zum nächsten Update sollte nur mit dem Kalkulationspunkt **E-Ersetzen** kalkuliert werden.

Für die anderen am Fahrzeug verbauten Verbreiterungen lagen uns noch keine Informationen vor.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2008
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.