

## Aktuelle technische Mitteilung 23/2008

vom 25.06.2008

**Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen  
aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:**

### Hersteller Volkswagen

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

<u>Modell:</u>	<u>Typ:</u>	<u>Baujahr:</u>	<u>Code:</u>
Polo	9 N1/ 9N2	ab 11/01	6 51

Aus Praxismeldungen wurde der IFL bekannt, dass bei den obigen Fahrzeugmodellen im System Audatex bei der Erneuerung der Schachtleiste Leit Nr. 1925/1926 immer die Türscheibe Leit Nr. 1819/1820 mit der Ersatzteilnummer 6Q5 845 025 als Ersatzteil angezogen wird, hier beträgt der Preis für beide Teile nur **31,57 €**

**Jedoch gehört die Dreieckscheibe Leitnummer 1829/1830 zum Lieferumfang. Die Teilenummer lautet 6Q5 845 213 und der Preis beläuft sich hier auf 123,50 € für Leiste und Dreieckscheibe. Die Schachtleiste kann nur in Verbindung mit dem Dreieckfenster bestellt werden.**

Audatex hat auf Initiative der IFL diesen Fehler erkannt und wird möglichst schnell darauf reagieren.

**Mit dem nächsten Update wird der Kalkulationspunkt Türscheibe in Verbindung mit der Schachtleiste erneuern aus dem Programm entfernt.**

**Es kann dann nur noch die Schachtleiste mit der Dreieckscheibe kalkuliert werden.**

Ihr  
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2008  
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten