

Aktuelle technische Mitteilung 28/2008

vom 29.08.2008

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Hersteller Nissan

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

<u>Modell:</u>	<u>Typ:</u>	<u>Baujahr:</u>	<u>DAT-Code:</u>	<u>Audatex-Code</u>
Nissan	Note	ab 01/06	01 225 046 ...	Z 61 ...

Aus Praxismeldungen wurde der IFL bekannt, dass bei obigem Fahrzeugmodell der Dachhimmel **mit dem Fahrzeugdach verklebt ist**. Somit kann der Ausbau des Dachhimmels **nicht** zerstörungsfrei erfolgen.

Die IFL hat dieses Problem mit **DAT**, **Audatex** und **Nissan** besprochen.

Folgendes Ergebnis wurde erzielt:

Mit dem nächsten Update soll die Position aus/einbauen des Dachhimmels (DVN: 34110 DAT) und (Leit-Nr: 4957 Audatex) gelöscht werden. Danach besteht nur noch die Möglichkeit, dass der Dachhimmel mit **E-(Erneuern)** kalkuliert werden kann.

Wichtig:

Bis zum Zeitpunkt der Änderung im Kalkulationsprogramm sollte nur noch mit der Position **E-(Erneuern)** kalkuliert werden.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2008
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.