

## Aktuelle technische Mitteilung 35/2008

vom 26.11.2008

### Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

#### Hersteller Audi

##### Querlenker

##### Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

| <u>Modell:</u> | <u>Baujahr:</u> | <u>Typ:</u> | <u>DAT-Code:</u> | <u>Audatex-Code</u> |
|----------------|-----------------|-------------|------------------|---------------------|
| Audi           | ab 03/02-       | A2          | 01 060 020       | 0 36                |

Aus Praxismeldungen wurde der IFL bekannt, dass bei obigen Fahrzeugmodellen die vorderen Querlenker (Audatex Leit.-Nr. 7047/ 7048) ohne das dazugehörige Lager (Audatex Leit.-Nr. 7057/ 7058) geliefert werden. In den Kalkulationssystemen werden jedoch die vorderen Querlenker als komplett vorgegeben.

Nach Analyse durch die IFL wurde dieses Problem mit **DAT** und **Audatex** besprochen.

Folgende Ergebnisse wurden erzielt:

Im System Audatex wird die Änderung mit dem nächsten Update erfolgen. Audatex gibt vor, dass dieses Problem ab der Fg-Nr: 8Z-3-019683 (ab ca. März 2002) bei den 1.4/1.6 Ltr. Motoren bestand. Der Lieferumfang bei den 1.2 Ltr. Motoren bleibt bestehen.

Im System DAT wird der Fehler mit den nächsten Update (DVD 01/09) geändert, danach wird das fehlende Lager (DVN 61591) mit der Position „Nichtumfasst“ zum Querlenker kompl. (DVN 61511) eingestellt.

#### Wichtig:

Bis zum Zeitpunkt der Änderung in den Kalkulationsprogrammen sollte auf die Vollständigkeit der Ersatzteile geachtet werden.

Ihr  
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2008  
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.